


FU700-06-01-304

其余 $\frac{25}{\sqrt{\quad}}$



技术要求

1. 零件加工后必须平整。
2. 去除毛刺。

					上加强筋板			FU700-06-01-304	
								Q235 $\delta=10$ 钢板	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记		重量	比例	
设计			标准化				4.036	1:3	
校对		李连通	批准						
审核		秦海波							
工艺		刘飞	日期		共 张		第 张		

